Gerencia de Asuntos Comunitarios
Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por cambio de techo de puesto C salud.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Puesto de Centro de Salud.
Fecha	19- Septiembre-2018
Comunidad	San Juan de Turbe.
Ubicación	Puesto Centro de Salud.
Lugar	
Coordenadas	
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	1
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Yoaira Tuñón.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Leónidas Fuentes.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Verificación de afectación.
Acciones	Inspección de campo
Resultados	Como medida de apoyo a este puesto, se realiza el cambio total del techo ya que el mismo estaba en un deterioro de más del 85%. Fueron 40 láminas de zinc ondulados esmaltado que se aportaron. Existían carriolas con grado de oxidación y las mismas se le coloco una pintura anticorrosiva para protección.
Seguimiento	Entrega formal a la institución.

Documentación fotográfica.